doi: 10.11933/j.issn.1007-9289.20181120001

热力条件下 Co 基等离子熔覆层的失效行为

李 洋¹,谭 娜¹,崔秀芳²,金 国²

(1. 天津职业技术师范大学 汽车模具智能制造技术国家地方联合工程实验室,天津 300222; 2. 哈尔滨工程大学 材料科学与 化学工程学院,哈尔滨 150001)

摘 要:等离子修复完成后形成的表面/界面结构,对机械零件服役性能和安全可靠性至关重要,为了研究修复层表 界面结构在热、力作用下的失效行为,采用等离子熔覆技术在 FV520B 基体上制备了钴基熔覆层,并对熔覆层表面和 界面结构进行了热疲劳、常温拉伸及高温拉伸等测试,并通过扫描电镜、金相显微镜对其组织进行观察。结果表明: 钴基熔覆层在 600 ℃ 具有优异的抗热疲劳性能,随着温度升高熔覆层表界面结构疲劳性能降低,疲劳裂纹在涂层与 基体间界面处萌生;单轴拉力作用下表界面结构中的涂层发生断裂,进一步研究发现涂层中的多层搭接位置晶粒粗 大发生断裂;300~700 ℃ 高温拉伸实验中,钴基熔覆层体系在各种温度下均失效于涂层位置,随着合金元素的加入熔 覆层强度提升,断裂失效的位置由原来的涂层处转移到基体。

 关键词: Co 基等离子熔覆层;表面/界面;热力耦合;失效行为

 中图分类号: TG174.44
 文献标志码: A

文章编号:1007-9289(2019)05-0119-08

Failure Behavior of Cobalt-based Plasma Cladding Layer in Thermal and Mechanical Conditions

LI Yang¹, TAN Na¹, CUI Xiufang², JIN Guo²

(1. National-Local Joint Engineering Laboratory of Intelligent Manufacturing Oriented Automobile Die & Mould, Tianjin University of Technology and Education, Tianjin 300222, China; 2. College of Material Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

Abstract: Surface/interface structure is crucial to the service performance and safety reliability of mechanical parts. To study the failure behavior of surface/interface structure under the action of thermal and mechanical, cobalt-based cladding layer was prepared on FV520B substrate by plasma cladding technology, the surface/interface structure of the cladding layer was detected through thermal fatigue test, tensile test at normal/high temperature, and the microstructure was observed by a scanning electron microscope and a metallographic microscope. Results show that cobalt-based cladding layer has excellent thermal fatigue resistance at 600 $^{\circ}$ C, and the fatigue crack originates in the interface between the coating and the substrate. The coating breaks in the uniaxial tensile experiment, and further studies show that the coarse dendrite are broken at the multilayer lap position. In high-temperature tensile experiment between 300 and 700 $^{\circ}$ C, the surface/interface structure of cobalt-based cladding layer failes inner the coating at various temperatures, while the failure position transferres from the coating to the substrate as the strength of the cladding layer increased with the addition of alloy elements.

Keywords: cobalt-based plasma cladding layer; surface/interface; thermal mechanical coupling; failure behavior

收稿日期: 2019-03-02; 修回日期: 2019-08-26

通信作者: 崔秀芳 (1978—), 女 (汉), 副教授, 博士; 研究方向: 激光/等离子表面熔覆; E-mail: cuixf721@163.com

基金项目: 国家自然科学基金 (51975137)

Fund: Supported by National Natural Science Foundation of China (51975137)

引用格式:李洋,谭娜,崔秀芳,等. 热力条件下 Co 基等离子熔覆层的失效行为[J]. 中国表面工程, 2019, 32(5): 119-126.

LI Y, TAN N, CUI X F, et al. Failure behavior of cobalt-based plasma cladding layer in thermal and mechanical conditions[J]. China Surface Engineering, 2019, 32(5): 119-126.

0 引 言

随着工业现代化的飞速发展,各个行业对零 部件的表面性能的要求越来越高,工件的破坏或 损伤往往从材料表面开始。为了解决在高温、高 载、腐蚀、高压等苛刻的条件下产生的磨损、腐 蚀、氧化等失效,表面工程技术应运而生^[1-3]。等 离子熔覆是以高能束等离子束为热源,采用合金 粉末作为填充材料,将基体表层及粉末充分熔 化,获得具有优异耐腐蚀、耐冲击、耐热、耐磨损 及抗氧化等性能涂层的表面复合技术^[3-5]。与堆焊 相比操作环境大幅改善,消除堆焊释放的有害气 体对工人的危害,劳动强度降低,效率升高;与 激光熔覆相比效率提高10倍,同等输出功率耗电 量降低,设备造价降低^[6],已经受到国内外学者的 广泛关注。

在对某些零部件进行等离子表面强化或修复 后便会形成表面/界面结构,图1展示了熔覆层表 面/界面结构及其服役状态,表面多指熔覆层本 身, 而界面包括涂层和基体界面、多层搭接界 面、晶界及相界等。在熔覆层服役过程中,表面/ 界面结构将会经受热、力及摩擦等复杂工况,过 程中的失效都将影响工业生产进度,产生巨大的 经济损失。则深入研究等离子熔覆技术表界面状 态是非常重要的17,同时,基于修复零件在服役中 面临的主要条件,开展表面/界面的协同服役行为 及失效特征的研究,研究典型再制造零件的表界 面在热、力及热力联合作用下的界面结合强度、 服役状态以及主要服役性能的演变规律,这一研 究内容的开展可以增加对表界面结构的认知与了 解,这对涂层体系的整体稳定设计具有重要的指 导意义。





Fig.1 Surface/interface structures of the cladding layer and its service

目前,等离子熔覆层表面/界面行为的研究主 要集中于表面耐磨、耐蚀或耐氧化等,但有关界 面结构在热学及力学下的行为研究较少缺乏深入 的理论研究。与等离子熔覆技术相关的激光熔覆 技术在此方面研究也不多。Wei等^[8]应用激光热 丝熔覆技术在马氏体时效钢表面制备了多层多道 熔覆涂层。为了实现对激光修复层界面结合性能 的测试,提出以拉应力为主的考核强结合界面力 学性能的测试方法,评估涂层与基体的结合强 度。Fan等^[9]使用等离子熔覆技术在45 钢表面制 备了钴基涂层,研究了轴向外力作用下涂层基体 结构的服役行为。此类研究已经在领域内取得一 定成果,但针对于热学及力学作用下界面行为的 研究数量较少、理论不深等问题依然存在,仍需 要进一步研究总结。

文中以压缩机叶片及转子轴为研究对象,选 择了等离子熔覆技术作为叶片及转子轴的修复手 段,压缩机叶片及转子轴服役温度约600℃,并 且受到较大离心力,所以主要在热力条件下服 役。以涂层和基体结合后形成的表面/界面整体结 构为考察目标,对表界面结构进行热、力及热力 耦合作用下的失效行为进行考察,可以准确的获 得在不同条件下涂层、界面及基体三者中最薄弱 部位。较以往研究相比该研究方法不再仅局限于 对涂层表面的耐磨、耐蚀或耐氧化等性能的考 核,而是针对涂层制备后形成的表面/界面结构进 行热力作用下的性能考察,对其服役行为进行评 估。期待为后续研究应用作铺垫。

1 试 验

1.1 样品制备

FV520B 是一种马氏体沉淀硬化不锈钢,主要 应用于高强结构件叶轮或压缩机叶片、轴及转子 等构件^[8],研究针对压缩机转子轴和叶片的修复, 所以选择 FV520B 不锈钢作为基体材料。Co50 涂 层具有良好的耐磨性、耐蚀性和优异的红硬性, 适用于等离子熔覆,常用于 800 ℃ 以下要求具有 优良的耐磨及耐蚀性能的场合,通常应用于修复 叶片,所以选择 Co50 作为涂层材料。

Co50 材料和 FV520B 材料的成分如表 1 和 表 2 所示。Co50 粉末粉末大多为球形结构, 粒径 为 48~150 µm, 该尺寸刚好符合等离子熔覆对于 粉末粒径的要求。Co50 粉末的熔化温度在 1380~1395 ℃, 密度 8.05 g/cm³,获得熔覆层硬度 约为 HRC45-50。为了在 Co50 的基础上进一步提 升涂层综合性能,选择了 Nb 和 CeO₂ 两种添加相 与 Co50 粉末混合,根据不同元素含量的熔覆层的 成形性,组织缺陷等综合因素,确定了 Co50, Co50+5%Nb 和 Co50+5%Nb+1%CeO₂ 这 3 种成分 比例的优化粉末。

表1 Co50 粉末的成分

Tab	ole 1 C	Compos	ition of	Co50 p	owders		(w/%)
Element	С	Si	Cr	Ni	В	Co	W
Content	0.07	1.80	21.5	1.90	2.55	66.56	5.62

表 2 FV520B	基体的成分
------------	-------

Table 2 Composition of FV520B substrate					(w/%)
Element	С	Mn	Si	Cr	Cu
Content	0.02-0.07	0.3-1.0	0.15-0.70	13.0-14.5	1.3-1.8
Element	Ni	Мо	Nb	Fe	
Content	5.0-6.0	1.3-1.8	0.25-0.45	75.48-79.98	

选择自组装等离子熔覆设备在 FV520B 基体 上分别制备了单层单道和多层多道钴基等离子 熔覆层,等离子熔覆设备主要由 TBIPLP200 型等 离子焊枪、DPSF-2 型双筒送粉器、PAW-160 型等 离子弧焊电源、水冷系统、气路系统及控制系 统组成。试验采用同步送粉方式制备涂层。在熔 覆前,对基体材料 FV520B 进行表面打磨处理 与清洗处理,除去表面氧化层与油污,获得清洁 待熔覆表面,将混合粉体进行 120 ℃下 2 h 的干 燥处理,除去水分,随后采用同步送粉方式进行 等离子熔覆。等离子熔覆具有工艺参数如表 3 所示。

表 3 等离子熔覆参数

Table 5 Parameters of plasma clauding process				
Parameters	Value			
Current / A	90-110			
Scanning speed / (mm·s ⁻¹)	2-4			
Powder feeding rate / $(g \cdot min^{-1})$	10-14			
Powder flow rate / $(L \cdot h^{-1})$	4-7			
Protective gas flow / (L·min ⁻¹)	2-4			
Plasma gas flow / (L·min ⁻¹)	2-3			
Lifting height / mm	4-8			

1.2 熔覆层的表征及测试

使用线切割将试样切割成尺寸为 10 mm× 10 mm×10 mm 的样品,砂纸对样品截面进行打磨 并抛光,使用马弗炉对样品进行热疲劳试验,温 度为 600、700、800 和 900 ℃,每个温度下进行 5 个相同样品的测试,试验结果取平均值。该试 验遵循航空工业标准 HB6660-1992 金属板材热疲 劳试验方法,根据标准要求实验前使用机械加工 方法控制试样粗糙度低于 0.8 µm。为了准确记 数,每经 10 次在显微镜下观察是否有裂纹产生。 观察到裂纹后保存好样品,然后利用 SteREO Discovery V12(ZEISS)型体式显微镜观察热疲劳试 验中样品产生的裂纹。

使用 Instron5500R 型万能试验机对界面结构 进行常温拉伸试验,制备了多层搭接熔覆层,由 于熔覆层厚度的局限性,只能选择非标准拉伸试 样,如图 2,在 FV520B 基体上制备钴基多层多道 搭接复合涂层,取样方式为 1/2 涂层+1/2 基体"哑 铃状"拉伸结构,涂层和基体分别各占 10 mm,夹 持端直径为 5 mm,中间直径为 3 mm,拉伸速率 为 0.1 mm/min;使用 4XC-BD 型金相显微镜和 QUANTA 200 型扫描电镜对熔覆层组织进行观 察;高温拉伸试验的样品形状尺寸与常温拉伸试 验相同,在 Instron5500R 型万能试验机上自带对 样品加热的装置,待加热到指定温度后进行拉 伸,拉伸速率为 0.1 mm/min。



Fig.2 Sampling method for tensile test

2 结果与讨论

2.1 钴基熔覆层组织特征

图 3 是 Co50 涂层的光学形貌,从底部到顶部 的纵向完整熔覆层,右侧图片为对应熔覆层底 部、中部和顶部的放大组织形貌。通过放大后的 形貌,可清晰地观察到涂层不同位置的组织形态





不同,即涂层与基体间界面为平面晶,熔覆层中 从底部到顶部分别为胞状树枝晶、柱状树枝晶和 等轴树枝晶。熔覆层的结晶状态取决于固/液界面 前沿的温度梯度 G 与凝固速度 R 的平方根比值 G/\sqrt{R} ,从平面晶,胞状晶,柱状晶到等轴晶是 G/\sqrt{R} 降低的过程,晶粒尺寸取决于 GR 乘积^[10-12]。 结晶过程中固/液界面前沿的温度梯度 G 与凝固速 度 R 的变化促使从底部到顶部依次形成平面晶、 胞状树枝晶、柱状树枝晶及等轴晶。

2.2 热作用下表面/界面结构的匹配及失效行为

为考察基体与涂层在 600 ℃ 及以上温度的热 稳定性及匹配性,对 Co50 熔覆层表面/界面结构 进行热疲劳测试,测试主要选择 600、700、800 和 900 ℃ 对材料进行热疲劳性能评估。试验依照 标准 HB6660-1992《金属板材热疲劳实验方法》 进行。

图 4 为不同温度下 Co50 熔覆层表面/界面的 热循环次数。经过 900 ℃ 热疲劳测试发现熔覆层 表面/界面结构的冷热循环次数在 50~60 次时产生 疲劳裂纹,经过 800 ℃ 热疲劳测试发现熔覆层表 面/界面结构的冷热循环次数在 80 次时产生疲劳 裂纹,经过 700 ℃ 热疲劳测试发现熔覆层表面/界 面结构在热循环至 320 次时发生疲劳开裂;经过 600 ℃ 热疲劳测试发现熔覆层表面/界面结构加热 冷却循环次数在 400 次时在工具显微镜下仍未发 现有裂纹。由此,确定温度达到 600 ℃ 熔覆层表 面/界面结构具有良好热疲劳性能,700 ℃ 稍差, 800、900 ℃ 循环次数在 100 次内产生明显裂纹,





所以此温度下熔覆层的热疲劳性能较差。

热膨胀差异是导致失效的根本原因,如图 5 所示,随着温度升高异质材料的膨胀差异逐渐增 大,当温度高于 700 ℃ 基体材料发生相变导致曲 线发生突变,在低于 700 ℃ 的差异主要由热胀冷 缩原理所致,在高于 700 ℃ 的差异主要由材料相 变所致,相变迫使涂层和基体材料的膨胀系数差 异进一步增大,导致了热疲劳性能逐渐降低。热 膨胀的匹配是影响异质结合材料疲劳性能的关键 因素。

为了确定裂纹源位置,选取上文提及的热循 环超过 80 次的 800 ℃ 热疲劳样品为例,观察其 疲劳断裂情况,取疲劳断裂样品的脱落部分与初 期萌生裂纹样品,观察其断裂形貌如图 6 所示。 如图 6(a)(疲劳断裂脱落部位),从椭圆处起源沿箭 头方向呈放射状断口形貌,可以确定断裂起源于 图中椭圆位置,而椭圆处对应图 6(b)(初期萌生裂 纹样品)中圆形位置的界面处,因此可以确定热疲 劳断裂起源于界面处。综上,可以确定热疲劳试 样裂纹起源于界面。也就是说,热作用下表面/界 面结构实效与涂层与基体间界面位置。



图 5 涂层和基体材料热膨胀测试结果





(a) Thermal fatigue fracture morphology

(b) Source of crack

Fig.6 Location of fatigue cracks initiation in Co50 surface/interface structure

2.3 力作用下表面/界面结构的拉伸失效行为

为了研究熔覆层表界面在外力作用下的的结 合性能,进行了单轴拉伸试验。拉伸样品的宏观 断裂位置示于图 7(a),取两个断裂试样进行宏观 观察,样品上部红框位置为涂层材料,样品下部 蓝框位置为基体材料,中间位置为涂层与基体间 界面位置。断裂位置没有明显颈缩现象。很明显 断裂发生在涂层处而不是涂层与基体间界面或基 体的热影响区,也就是说在外力作用下涂层位置 首先发生断裂,根据图 7(b)所示的断裂形貌,断 裂面上并未发现气孔等缺陷,说明相比于涂层的 内聚结合涂/基界面具有一个更强的结合。 为了进一步研究熔覆层的断裂失效机理,断裂试样以一分为二的方式剖开,以观察其断裂后组织形貌。其示意图如图 8(a),图 8(b)和图 8(c)分别取于图 8(a)的标注位置。图 8(b)为两层熔覆层搭接处形貌,很明显层间界面晶粒粗化,细晶区为单道熔覆层内部,右侧图分别为图 8(b)和图 8(c)中标注位置的放大形貌,对比发现断裂位置形貌与粗晶区相似,与细晶区截然不同,所以确定断裂发生于层间位置(两层熔覆层界面),层间位置强度低于层内位置强度。这种现象的原因可能是多层熔覆过程热输入较大且反复加热粗化了结晶组织,粗大的组织性能恶化,在拉力作用

图 6 Co50 表面/界面结构中裂纹源位置



图 7 拉伸样品断裂情况

Fig.7 Fracture condition of tensile sample



(a) Schematic of vertical cross-section

(b) Overlap position in the coating

(c) Fracture morphology of coating

图 8 拉伸试样剖面形貌

Fig.8 Section morphology of tensile sample

下首先发生断裂失效[13]。

2.4 热力耦合作用下表面/界面结构的失效行为

为了改善熔覆材料的高温机械性能选择了 Nb和CeO2作为涂层的强化相,以下叙述及讨论 分别用A,B和C代表Co50,Co50+5%Nb和 Co50+5%Nb+1%CeO2 这 3 种成分的涂层。表 4 为 3 种成分表面/界面结构在不同高温拉伸试验中 的最终断裂位置。蓝色字体对应断裂发生于涂层 位置的温度和相应成分,而红色字体对应断裂发 生于基体位置的温度及相应成分。涂层材料为

表 4 3 种材料在不同温度下的拉伸失效位置

	Table 4 Failure position of three kinds of materials at different temperature in tensile test				
	300 °C	400 °C	500 °C	600 °C	700 ℃
А	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in coating
В	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in substrate	Fracture in substrate
С	Fracture in coating	Fracture in coating	Fracture in substrate	Fracture in substrate	Fracture in substrate

A 成分时,从 300 ℃ 到 700 ℃ 的拉伸样品均断裂 于涂层位置,这一结果类似于常温拉伸中所产生 的失效现象,断裂发生在涂层-界面-基体结构中的 最薄弱区域,由于涂层的强度低于涂/基界面强度 及基体材料强度,所以拉伸试验中样品的断裂发 生于涂层位置。

对比A成分和B成分,发现加入Nb元素之 后断裂失效位置发生变化,当温度升至 600~700 ℃ 时表面/界面结构的拉伸断裂失效位置由原来的涂 层位置转移到了基体位置,说明涂层材料的强度 要高于基体材料的强度,由此可以断定加入 Nb 元 素后涂层材料的高温强度得到提升,且在600~ 700 ℃ 时加入 Nb 元素后的钴基等离子熔覆涂层的 强度要高于基体材料的强度。随着 CeO2 的加入, C成分的断裂位置再次发生变化,发现从 500 ℃ 开始一直到 700 ℃ 表面/界面结构的拉伸断裂位置 均位于基体处。说明 C 成分不同于成分 A 和成分 B,在 500 ℃ 时 C 成分涂层的强度已经高于该温 度下基体材料强度,同时证明了稀土氧化物 CeO2 的加入是在 Nb 元素的基础上进一步增强等离子熔 覆涂层的高温力学性能、自始至终、并未发现样 品断裂于涂层和基体间界面的现象,这更有力的

证明了涂层与基体材料有良好的冶金结合[14]。

针对上述断裂现象进行一下分析, 图 9 为 3 种 成分的 SEM 和 EDS 测试结果, 3 种组织均由树枝 状初生相和枝间的共晶组织组成,如图 9(a)和 图 9(b) 所示, 在加入 Nb 后熔覆层枝晶间距离明 显减小,组织得到了明显的细化。根据图 9(e) 和 图 9(f)EDS 中 Nb 元素的检测结果, Nb 在晶界位 置的质量分数为 5.55%, 在晶内位置的质量分数 仅为 0.36%, 说明大部分固溶态的 Nb 会富集于晶 界位置,在晶粒长大过程中 Nb 钉扎晶界,阻碍晶 界迁移及晶粒长大,从而细化晶粒。根据细晶强 化原理,细小晶粒结构能够提升材料的强度。同 样在加入 CeO2 后组织依然得到细化,并且发现 在 CeO2 加入后熔覆层组织中的黑色相减少甚至消 失,这是由 CeO₂ 的净化作用减少了元素的偏聚从 而减少了涂层中的黑色相,通过图 9(d)的 EDS 结 果可知黑色相由 B、Si、C 等元素组成,根据元素 特性判定黑色相属于硬脆相,存在较多的黑色相 会增加涂层材料在外力过程中的断裂几率,也就 是说在加入 CeO2 后组织者断裂源减少,从而改善 材料性能。综上,在加入 Nb 和 CeO₂ 后熔覆层组 织的强度得到提升。







(a) SEM of Co50

	Black phase	
Element	w/%	a/%
В	28.30	44.52
С	22.10	31.29
Si	30.33	18.37
Cr	3.09	1.01
Fe	9.32	2.84
Co	6.84	1.97
Matrix	Correction	ZAF

(d) EDS of black phase (point 1)

(b) SEM of Co50+NI

Grain boundary				
Element	w/%	a/%		
С	5.53	25.85		
Nb	5.55	3.36		
Cr	13.11	14.17		
Mn	0.54	0.55		
Fe	8.91	8.96		
Co	41.40	39.48		
W	24.97	7.63		
Matrix	Correction	ZAF		

01 0000 110

(c) SEM of Co50+Nb+CeO₂

Grain interior				
Element	w/%	a/%		
С	04.37	18.44		
Nb	0.36	0.19		
Cr	14.69	14.34		
Mn	0.40	0.37		
Fe	14.87	13.50		
Со	49.60	42.69		
Ni	10.41	8.99		
W	5.31	1.47		
Matrix	Correction	ZAF		

(f) EDS of gray phase (point 3)

(e) EDS of white phase (point 2)

图 9 钴基熔覆层 SEM 和 EDS 结果

Fig.9 SEM and EDS results of cobalt base cladding layer

3 结 论

(1) 热作用下,600 ℃时 Co50 表面/界面结构 具有优异的抗热疲劳性能,在热循环 400 次时仍 未发生失效,随着温度升高膨胀系数差异增大, 导致了抗热疲劳性能降低。异质材料匹配差异导 致冷热循环过程中在界面处产生较大应力集中, 迫使裂纹在界面位置萌生。

(2) 力作用下, Co50 成分的表面/界面结构拉 伸试验中断裂位置是涂层中搭接位置,表明搭接 界面的强度低于涂/基界面的强度,主要是由于搭 接界面的晶粒粗大所致。

(3) 热力耦合作用, Co50 成分的表面/界面结 构在各个温度的拉伸试验中, 断裂均发生在涂层 位置, 说明此时的涂层强度依然低于界面和基体 强度。在加入 Nb 和 CeO₂ 后的较高温度下, 涂层 的高温强度得到了改善, 断裂位置从涂层转移到 基体, Nb 和 CeO₂ 的细晶强化、固溶强化、净化 效应共同作用下改善了熔覆层的性能。

参考文献

- [1] 徐滨士, 马世宁, 刘世参, 等. 表面工程技术的发展和应用
 [J]. 物理, 1999, 28(8): 494-499.
 XU B S, MA S N, LIU S C, et al. Application and development of surface engineering[J]. Physics, 1999, 28(8): 494-499 (in Chinese).
- [2] 黄锦阳, 鲁金涛, 周永莉, 等. Ni-Cr 涂层等离子熔覆制备 与高温腐蚀行为研究[J]. 表面技术, 2018, 47(4): 42-50. HUANG J Y, LU J T, ZHOU Y L, et al. The preparation of Ni-Cr coating and the high temperature corrosion behavior with plasma powder cladding technology[J]. Surface technology, 2018, 47(4): 42-50 (in Chinese).
- [3] ERFANMANESH M, SHOJA-RAZAVI R, ABDOLLAH-POUR H, et al. Influence of using electroless Ni-P coated WC-Co powder on laser cladding of stainless steel[J]. Surface & Coatings Technology, 2018, 348: 41-54.
- [4] 张新杰,崔洪芝,毕文彪,等. 磨损条件对等离子熔覆 TiB2-TiC/Ni复合涂层磨损性能的影响[J]. 中国表面工程, 2018, 31(2): 148-158.

ZHANG X J, CUI H Z, BI W B, et al. Effects of wear condi-

tions on tribological properties of TiB₂-TiC/Ni composite coating by plasma cladding[J]. China Surface Engineering, 2018, 31(2): 148-158 (in Chinese).

[5] 张德库,薛浩博,王克鸿,等. Y₂O₃ 对 Fe-Al-Si-B 等离 子熔覆层组织与性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程, 2018, 47(2): 469-473.

ZHANG D K, XUE H B, WANG K H, et al. Effect of Y₂O₃ on microstructure and properties of Fe—Al—Si—B cladding by plasma transferred arc[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2018, 47(2): 469-473 (in Chinese).

- [6] 孙芳亮. 等离子熔覆项目的可行性分析[J]. 科学之友, 2010, 15: 38-39.
 SUN F L. The plasma melts the duplicate project the feasibility analysis[J]. Friend of Science Amateurs, 2010, 15: 38-39 (in Chinese).
- [7] LU B W, CUI X F, LI Y, et al. Microstructure, bonding properties and the basis of pinning effect of in-situ NbC reinforced Co50 composite coating by plasma cladding[J]. Surface & Coatings Technology, 2017, 319: 155-163.
- [8] WEI S, WANG G, YU J, et al. Competitive failure analysis on tensile fracture of laser-deposited material for martensitic stainless steel[J]. Materials & Design, 2017, 118: 1-10.
- [9] FAN Y, JIN G, CUI X F, et al. Effect of Nb and CeO₂ on the mechanical and tribology properties of Co-based cladding coatings[J]. Surface & Coatings Technology, 2016, 288: 25-29.
- [10] KOU S. Welding metallurgy[M]. Wiley: Wiley-Interscience publication, 2003.
- [11] CHEN Y, WU D, MA G, et al. Coaxial laser cladding of Al₂O₃-13%TiO₂ powders on Ti-6Al-4V alloy[J]. Surface & Coatings Technology, 2013, 228(9): S452-S455.
- [12] BALLA V K, BOSE S, et al. Processing of bulk alumina ceramics using laser engineered net shaping[J]. International Journal of Applied Ceramic Technology, 2010, 5(3): 234-42.
- [13] LI Y, CUI X, JIN G, et al. Interfacial bonding properties between cobalt-based plasma cladding layer and substrate under tensile conditions[J]. Materials & Design, 2017, 123: 54-63.
- [14] JIN G, LI Y, CUI X, et al. Characterization of high-temperature mechanical properties of plasma-cladded coatings with thermo-mechanical coupling[J]. Materials Characterization, 2018, 145: 196-204.